



# Reporte Semanal del Mercado Eléctrico Mayorista

Sistema Interconectado Nacional

28 de abril al 04 de mayo del 2019

Versión	Elaboró/Revisó
2019.18/1.0	BCF / FSD



#### **Puntos Relevantes del Mercado**

- El PML promedio para el MDA, fue de 2,027.44 \$/MWh. Los PMLs máximo y mínimo en el MDA fueron 15,000.00 \$/MWh y 3.93 \$/MWh, los cuales se presentaron en los nodos 08BEL-115 y 04LCF-230, respectivamente.
- El precio promedio en Nodos Distribuidos para el MDA fue de 2,098.70 \$/MWh.
  Los precios máximo y mínimo en Nodos Distribuidos fueron 6,928.59 \$/MWh y
  67.73 \$/MWh, los cuales se presentaron en las Zonas de Carga Durango y
  Guaymas, respectivamente.
- La demanda máxima pronosticada para el MDA se presentó el día jueves con un valor de 39,349.13 MWh, y la demanda mínima se presentó el día domingo con un valor de 28,069.39 MWh.
- De la totalidad de la energía despachada en el MDA, 67.68% proviene de Centrales Térmicas, 14.66% se abastece de Centrales con Contratos de Interconexión Legados, 6.78% proviene de Centrales No Despachables, 7.10% proviene de Centrales Hidroeléctricas y el 3.78% restante, es obtenida a través de Centrales Renovables.
- La disponibilidad de Ofertas presentadas en el MDA proviene de: oferta Térmica 60.19%, oferta Hidroeléctrica 20.52%, Oferta CIL 11.21%, Oferta No Despachable 5.19% y Oferta Renovable 2.89%. La máxima capacidad ofertada de esta semana fue de 49,544 MW.
- El Costo de Oportunidad promedio para el MDA fue de 2,630.11 \$/MWh. Los Costos de Oportunidad máximo y mínimo fueron de 6,980.50 \$/MWh y 906.02 \$/MWh, los cuales se presentaron en los embalses Angostura y El Fuerte, respectivamente.
- Los cuatro principales enlaces congestionados en el MDA fueron: \_0-22 ENL HERMOSILLO-SIN, 6-02 ENL NES CID-LAA USA, 6-03 ENL NES CUF-RRD USA y 8-11 ENL ESA-VLT. Los costos marginales promedio de los enlaces fueron: 1,517.27 \$/MWh, 731.44 \$/MWh, 570.71 \$/MWh y 811.56 \$/MWh, respectivamente.
- Los precios máximos y mínimos de los Servicios Conexos, así como el monto de la reserva asignada, fueron:

#### **Zona SIN**.

Precios (Max – Min) \$/MW	MW Asignados (Max – Min)	Tipo de Reserva
3,554.15 – 377.97	407.00 - 254.00	Regulación
657.83 – 12.79	869.00 - 319.00	10 minutos



Tabla 1. Novedades Relevantes del Mercado

	1	Tabla 1. Novedades Relevantes del Mercado	
Fecha del evento	Descripción		
28 de abril	Indispor	nibilidad por un total de 723 MW, derivado de:	
	1.	Salida de emergencia de una unidad térmica por falla en cargador de	
		baterías, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Central.	
	2.	Salida de emergencia de dos unidades térmicas, una unidad para realizar	
		lavado de precalentadores por alta presión diferencial, y otra unidad por	
		perdida de presión de entrada a turbina, ambas correspondientes a la	
		Gerencia de Control Regional Oriental.	
	3.	Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la	
	0.	Gerencia de Control Regional Occidental.	
	4.	Salida de emergencia de una unidad térmica por falla en válvula de control	
		de flujo de combustible, correspondiente a la Gerencia de Control Regional	
		Noroeste.	
	5.	Salida de emergencia de una unidad térmica por daño en termopar y de un	
	J.	parque eólico para revisión por falla, correspondientes a la Gerencia de	
		Control Regional Peninsular.	
20 do obril	Indianar		
29 de abril	muispor	nibilidad por un total de 643 MW, derivado de:	
		Colido do empregancia do tros unidades térmicas uma unidad mas falas angli	
	1.	Salida de emergencia de tres unidades térmicas, una unidad por falsa señal	
		de nivel de aceite, una unidad por falla en anillo interno, y otra unidad por	
		baja tensión en cargador de baterías, todas correspondientes a la Gerencia	
		de Control Regional Central.	
	2.	,	
	_	todas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Oriental.	
	3.	Salida de emergencia de cuatro unidades térmicas, una unidad por punto	
		caliente en transformador de servicios propios, una unidad por alta	
		temperatura en uno de los compartimentos del jet, una unidad por falsa señal	
		de alta temperatura, y otra unidad por pérdida de señal en canales de	
		comunicación de vibración de chumacera, todas correspondientes a la	
		Gerencia de Control Regional Peninsular.	
30 de abril	Indispor	nibilidad por un total de 1,183 MW, derivado de:	
	1.	Salida de emergencia de tres unidades térmicas, una unidad por tubos rotos	
		en generador de vapor, una unidad por restricción de combustible, y otra	
		unidad por alarma en cargador de baterías, todas correspondientes a la	
		Gerencia de Control Regional Central.	
	2.	Salida de emergencia de una unidad hidráulica por incendio en	
		transformador de excitación, correspondiente a la Gerencia de Control	
		Regional Oriental.	
	3.	Salida de emergencia de dos unidades térmicas para revisión por falla,	
1		ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste.	
	4.		
	4.	ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste.	
	4. 5.	ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste. Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la	
	4. 5.	ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste. Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste.	
01 de mayo		ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la	
01 de mayo		ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste. Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste. Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Peninsular.	
01 de mayo		ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Peninsular.  iibilidad por un total de 1,920 MW, derivado de:	
01 de mayo	Indispor	ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Peninsular.  nibilidad por un total de 1,920 MW, derivado de:  Salida de emergencia de tres unidades térmicas, una unidad por alta presión	
01 de mayo	Indispor	ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Peninsular.  hibilidad por un total de 1,920 MW, derivado de:  Salida de emergencia de tres unidades térmicas, una unidad por alta presión diferencial en cámara de pleno, una unidad por mala mezcla de flujo de	
01 de mayo	Indispor	ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Peninsular.  iibilidad por un total de 1,920 MW, derivado de:  Salida de emergencia de tres unidades térmicas, una unidad por alta presión diferencial en cámara de pleno, una unidad por mala mezcla de flujo de vapor, y otra unidad por alta presión diferencial en casa de filtros, todas	
01 de mayo	Indispor 1.	ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Peninsular.  nibilidad por un total de 1,920 MW, derivado de:  Salida de emergencia de tres unidades térmicas, una unidad por alta presión diferencial en cámara de pleno, una unidad por mala mezcla de flujo de vapor, y otra unidad por alta presión diferencial en casa de filtros, todas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Central.	
01 de mayo	Indispor	ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Peninsular.  Ibilidad por un total de 1,920 MW, derivado de:  Salida de emergencia de tres unidades térmicas, una unidad por alta presión diferencial en cámara de pleno, una unidad por mala mezcla de flujo de vapor, y otra unidad por alta presión diferencial en casa de filtros, todas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Central.  Salida de emergencia de dos unidades, una unidad térmica para revisión por	
01 de mayo	Indispor 1.	ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Peninsular.  Ibilidad por un total de 1,920 MW, derivado de:  Salida de emergencia de tres unidades térmicas, una unidad por alta presión diferencial en cámara de pleno, una unidad por mala mezcla de flujo de vapor, y otra unidad por alta presión diferencial en casa de filtros, todas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Central.  Salida de emergencia de dos unidades, una unidad térmica para revisión por disparo, y una unidad hidráulica por alta temperatura en metales de	
01 de mayo	Indispor 1.	ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Peninsular.  nibilidad por un total de 1,920 MW, derivado de:  Salida de emergencia de tres unidades térmicas, una unidad por alta presión diferencial en cámara de pleno, una unidad por mala mezcla de flujo de vapor, y otra unidad por alta presión diferencial en casa de filtros, todas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Central.  Salida de emergencia de dos unidades, una unidad térmica para revisión por disparo, y una unidad hidráulica por alta temperatura en metales de chumacera guía del generador, ambas correspondientes a la Gerencia de	
01 de mayo	Indispor 1. 2.	ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Peninsular.  Ibilidad por un total de 1,920 MW, derivado de:  Salida de emergencia de tres unidades térmicas, una unidad por alta presión diferencial en cámara de pleno, una unidad por mala mezcla de flujo de vapor, y otra unidad por alta presión diferencial en casa de filtros, todas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Central.  Salida de emergencia de dos unidades, una unidad térmica para revisión por disparo, y una unidad hidráulica por alta temperatura en metales de chumacera guía del generador, ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Oriental.	
01 de mayo	Indispor 1.	ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Peninsular.  Ibilidad por un total de 1,920 MW, derivado de:  Salida de emergencia de tres unidades térmicas, una unidad por alta presión diferencial en cámara de pleno, una unidad por mala mezcla de flujo de vapor, y otra unidad por alta presión diferencial en casa de filtros, todas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Central.  Salida de emergencia de dos unidades, una unidad térmica para revisión por disparo, y una unidad hidráulica por alta temperatura en metales de chumacera guía del generador, ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Oriental.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la	
01 de mayo	Indispor 1. 2.	ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noroeste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste.  Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Peninsular.  Ibilidad por un total de 1,920 MW, derivado de:  Salida de emergencia de tres unidades térmicas, una unidad por alta presión diferencial en cámara de pleno, una unidad por mala mezcla de flujo de vapor, y otra unidad por alta presión diferencial en casa de filtros, todas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Central.  Salida de emergencia de dos unidades, una unidad térmica para revisión por disparo, y una unidad hidráulica por alta temperatura en metales de chumacera guía del generador, ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Oriental.	



	T
	sistema de excitación, una unidad por falsa señal en IGV´s, y otra unidad po falla en válvula de vapor, todas correspondientes a la Gerencia de Contro Regional Norte.
	<ol> <li>Salida de cuatro unidades térmicas, una unidad de emergencia para revisión por falla, y tres unidades para mantenimiento, todas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noreste.</li> </ol>
	<ol> <li>Salida de emergencia de tres unidades térmicas, una unidad por cortocircuito en bus de servicios propios, y dos unidades por restricción de combustible todas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Peninsular.</li> </ol>
02 de mayo	Indisponibilidad por un total de 1,568 MW, derivado de:
02 de mayo	Indisponibilidad por directal de 1,000 inive, denvado de.
	<ol> <li>Salida de emergencia de una unidad térmica por problemas en un recuperador de vapor, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Central.</li> </ol>
	<ol> <li>Salida de emergencia de una unidad hidráulica por operación de la protección de sobrevelocidad, correspondiente a la Gerencia de Contro Regional Oriental.</li> </ol>
	<ol> <li>Salida de emergencia de cuatro unidades térmicas, una unidad po restricción de combustible, dos unidades por altas vibraciones, y otra unidad por falla en transmisor de presión en turbina, todas correspondientes a la</li> </ol>
	Gerencia de Control Regional Noreste. 4. Salida de emergencia de cuatro unidades térmicas, una unidad por falla el
	combustores, una unidad por falla en referencia de velocidad en compreso de la turbina, y dos unidades por alta diferencial de temperatura de combustores, todas correspondientes a la Gerencia de Control Regional
03 de mayo	Peninsular. Indisponibilidad por un total de 2,723 MW, derivado de:
03 de mayo	i indisponibilidad por dir total de 2,723 ivivv, delivado de.
	1. Salida de emergencia de una unidad térmica para revisión por falla
	correspondiente a la Gerencia de Control Regional Central.
	2. Salida de emergencia de tres unidades térmicas, una unidad por falla en
	tarjeta de control de nivel de domo, una unidad por alto nivel de domo, y otra unidad para revisión por falla. Salida de emergencia de una unidad hidráulica por operación de la protección de sobrevelocidad. Todas correspondientes a
	la Gerencia de Control Regional Oriental.
	<ol> <li>Salida de emergencia de dos unidades, una unidad térmica por baja presión de vapor principal, y una unidad hidráulica por falla de comunicación de sistema SCADA, ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regiona</li> </ol>
	Occidental.
	<ol> <li>Salida de emergencia de una unidad térmica para mantenimiento correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noroeste.</li> </ol>
	<ol> <li>Salida de emergencia de cinco unidades térmicas, una unidad por falla el</li> </ol>
	tarjeta de control, una unidad para revisión por falla, y tres unidades po
	variación en la presión de combustible, todas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Noreste.
	6. Salida de emergencia de dos unidades térmicas, una unidad por baja presión
	de combustible, y otra unidad por tubos rotos en generador de vapor, ambas
04 de mayo	correspondientes a la Gerencia de Control Regional Peninsular.  Indisponibilidad por un total de 808 MW, derivado de:
o- ac mayo	indioponibilidad por un total de 600 ivivv, derivado de.
	1. Salida de emergencia de dos unidades térmicas, una unidad por falla el
	compresor, y otra unidad por alta presión diferencial en cámara de pleno
	ambas correspondientes a la Gerencia de Control Regional Central.  2. Salida de emergencia de una unidad térmica por falla en servo-válvula
	interceptora, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Occidental.
	3. Salida de emergencia de una unidad térmica por punto caliente el
	transformador, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Norte.
	<ol> <li>Salida de una unidad térmica para mantenimiento, correspondiente a la Gerencia de Control Regional Noreste.</li> </ol>
	<u> </u>



Figura 1. Precio Marginal Local Promedio.




Figura 2. Demanda y Generación por Tipo de Oferta.






Figura 3. Precios Promedio en Nodos Distribuidos Representativos.




Figura 4. Precio Promedio Semanal en Nodos Distribuidos.




Figura 5. Costos de Oportunidad y Energía Hidro Máxima Diaria por Embalse.




Figura 6. Costos de Oportunidad y Energía Hidro Máxima Diaria por Embalse (continuación).




Figura 7. Capacidad Ofertada y Capacidad Despachada por Tipo de Oferta.




Figura 8. Enlaces de Transmisión Congestionados MDA.







Figura 9. Servicios Conexos (Zona SIN).








Figura 10. Costo Unitario de Servicios Conexos para Entidades Responsables de Carga (Zona SIN).

