CENACE

GERENCIA DE CONTROL REGIONAL

BAJA CALIFORNIA

Formato Recepción y Evaluación de Material, Equipo y/o Servicio Recibido

I-3075-R07-R02
Rev. 10

Área Usuaria: Subgerencia de Control La Paz

C. Jorge Fernando Aguirre Barrón

No. Contrato: 800059662 **Proveedor:** José Max Greenhouse García

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

Servicio de mantenimiento preventivo a aires acondicionados en la Subgerencia de Control La Paz

Evaluación del Material, Equipo y/o Servicio recibido:

	Requisito a Evaluar	Si	No	N/A
	¿Está de acuerdo a lo solicitado?	X		
	¿Es de buena calidad?	X		
	¿Está bien protegido?	X		
	¿Se recibió completo?	X		
	¿Contiene Instructivo?			X
	¿Se entregó en tiempo?	X		
	¿Requiere aplicar alguna deducción?		X	
Otros:				

Fecha de Entrega, Según Contrato: Del 02 al 13 de Mayo del 2019

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 08 y 09 de Mayo del 2019

Observaciones de la Recepción del Material, Equipo y/o Servicio:

Recibe:

Jorge F. Aguirre Barrón	Subgerente de Control La Paz	25003	
Nombre	**Cargo**	**RPE**	**Firma**

Lugar: La Paz, Baja California Sur **Fecha:** 30 de Mayo del 2019

CENACE
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

GERENCIA DE CONTROL REGIONAL

BAJA CALIFORNIA

Formato Recepción y Evaluación de Material, Equipo y/o Servicio Recibido

I-3075-R07-R02
Rev. 10

Área Usuaria: Subgerencia de Control Santa Rosalía

C. Ing. Carlos Aarón López Camacho

No. Contrato: 800059662 **Proveedor:** Greenhouse García José Max

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

Servicio de Mantenimiento preventivo a 8 equipos de aire acondicionado en la. Subgerencia de Control Santa Rosalía.

Evaluación del Material, Equipo y/o Servicio recibido:

	Requisito a Evaluar		Si	No	N/A
	¿Está de acuerdo a lo solicitado?		x		
	¿Es de buena calidad?		x		
	¿Está bien protegido?				x
	¿Se recibió completo?		x		
	¿Contiene Instructivo?				x
	¿Se entregó en tiempo?		x		
	¿Requiere aplicar alguna deducción?			x	
Otros:					

Fecha de Entrega, Según Contrato: Del 02 al 13 de mayo del 2019.

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 07 de mayo 2019.

Observaciones de la Recepción del Material, Equipo y/o Servicio:

Recibe:

Carlos Aarón López Camacho	Jefe de departamento de Operación	20081	
Nombre	Cargo	NEP	Firma

Lugar: Santa Rosalía, Baja California Sur. **Fecha:** 24 de mayo del 2019.