



GERENCIA DE CONTROL REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Formato Recepción y Evaluación de Material, Equipo y/o Servicio Recibido

I-3075-R07-R02 Rev.13

Área Usuaria: Gerencia de Control Santa Rosalía

C Carlos Aarón López Camacho

No. Contrato: 2022-AANACAC-18-TOM-00012560 Proveedor: DOLORES FRANCO ESCAMILLA

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

Servicio de Arrendamiento de UPS 12 KVA  
Mes de Julio

Evaluación del Material, Equipo y/o Servicio recibido:

	SI	NO	N/A
i. Está de acuerdo a lo solicitado?	X		
; Es de buena calidad?	X		
i. Está bien roteado?	X		
; Se recibió como lo?	X		
; Contiene Instructivo?	X		
; Se entregó en tiempo?	X		
; Requiere aplicar alguna deducción?			X
Otros:			

Fecha de Entrega, Según Contrato: Del 01 al 31 de julio 2022

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 01 al 31 julio 2022

Observaciones de la Recepción del Material, Equipo y/o Servicio:

Recibe:

Carlos Lopez Camacho

Jefe Departamento Operación y

20081

Nombre

Control

Cargo

NEP

Firma

Lugar: Carrión Rosalía Baja California Sur Fecha: 04 agosto 2022



# GERENCIA DE CONTROL REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Formato Recepción y Evaluación de Material, Equipo  
y/o Servicio Recibido

I-3075-R07-R02  
Rev.13

Área Usuaria: Subgerencia de Control Santa Rosalía "C.C.C.C."

C. Carlos Aarón López Camacho

No. Contrato: 300094558 ; Proveedor: DOLORES FRANCO ESCAMILLA

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

Servicio de Arrendamiento de UPS 12 KVA  
Mes de agosto

Evaluación del Material, Equipo y/o Servicio recibido:

Requisito a Evaluar		Si	No	NIA
	¿ Está de acuerdo a lo solicitado?	X		
	¿ Es de buena calidad?	X		
	¿ Está bien protegido?	X		
	¿ Se recibió completo?	X		
	¿ Contiene Instructivo?	X		
	¿ Se entrenó en tiempo?	X		
	¿ Requiere aplicar alguna deducción?		X	
Otros:				

Fecha de Entrega, Según Contrato: -----° el 01 al 31 de agosto 2022

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 01 al 31 agosto 2022

Observaciones de la Recepción del Material, Equipo y/o Servicio:

Recibe:

Carlos Lopez Camacho

Jefe Departamento Operación y Control

20081

Nombre

Cargo

NEP

Fifin

Lugar: Santa Rosalía, Baja California Sur Fecha: 07 de septiembre 2022



GERENCIA DE CONTROL REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Formato Recepción y Evaluación de Material, Equipo y/o Servicio Recibido

I-3075-R07-R02 Rev. 13

Área Usuaría: Subgerencia de Control Santa Rosalía

C. Carlos Aarón López Camacho

No. Contrato: 2022-A-A-NAC-A-C-18-TOM-00012660 Proveedor: DOLORES FRANCO ESCAMILLA

Descripción del Material, Equipo y/o Servicios: Servicio de Arrendamiento de UPS 12 KVA Mes de septiembre

Evaluación del Material, Equipo y/o Servicio recibido:

Table with 4 columns: Requisito a Evaluar, Si, No, N/A. Rows include questions like '¿Está de acuerdo a lo solicitado?' and '¿Es de buena calidad?'. Includes an 'Otros:' section.

Fecha de Entrega, Según Contrato: Del 01 al 30 de septiembre 2022

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 01 al 30 septiembre 2022

Observaciones de la Recepción del Material, Equipo y/o Servicio:

Recibe:

Carlos Lopez Camacho

Jefe Departamento Operación y Control Cargo

20081

Nombre

NEP

Firma

Lugar: Santa Rosalía, Baja California Sur Fecha: 11 de octubre 2022



# GERENCIA DE CONTROL REGIONAL BAJA CALIFORNIA

Formato Recepción y Evaluación de Material, Equipo  
y/o Servicio Recibido

I-3075-R07-R02  
Rev. 13

Área Usuaria: Subgerencia de Control Santa Rosalía

C. Carlos Aarón López Camacho

No. Contrato: 2022-A-A-NAC-A-C-18-TOM-00012660 Proveedor: DOLORES FRANCO ESCAMILLA

**Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:**

Servicio de Arrendamiento de UPS 12 KVA  
Mes de octubre

**Evaluación del Material, Equipo y/o Servicio recibido:**

Requisito a Evaluar		Si	No	N/A
¿Está de acuerdo a lo solicitado?		X		
¿Es de buena calidad?		X		
¿Está bien protegido?		X		
¿Se recibió completo?		X		
¿Contiene Instructivo?		X		
¿Se entregó en tiempo?		X		
¿Requiere aplicar alguna deducción?			X	
Otros:				

Fecha de Entrega, Según Contrato: Del 01 al 31 de octubre 2022

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: 01 al 31 octubre 2022

Observaciones de la Recepción del Material, Equipo y/o Servicio:

**Recibe:**

Carlos Lopez Camacho

Jefe Departamento Operación y Control

20081

**Nombre**

**Cargo**

**NEP**

**Firma**

Lugar: Santa Rosalía, Baja California Sur Fecha: 15 de noviembre 2022



# GERENCIA DE CONTROL REGIONAL BAJA CALIFORNIA

## Formato Recepción y Evaluación de Material, Equipo y/o Servicio Recibido

I-3075-R07-R02  
Rev. 13

Área Usuaría: Subgerencia de Control Santa Rosalía

C. Luis Eduardo Quirazco González

No. Contrato: 2022-A-A-NAC-A-C-18-TOM-00012660 Proveedor: DOLORES FRANCO ESCAMILLA

### Descripción del Material, Equipo y/o Servicios:

Servicio de Arrendamiento de UPS 12 KVA  
Mes de noviembre

### Evaluación del Material, Equipo y/o Servicio recibido:

Requisito a Evaluar		Si	No	N/A
	¿Está de acuerdo a lo solicitado?	X		
	¿Es de buena calidad?	X		
	¿Está bien protegido?	X		
	¿Se recibió completo?	X		
	¿Contiene Instructivo?	X		
	¿Se entregó en tiempo?	X		
	¿Requiere aplicar alguna deducción?		X	
Otros:				

Fecha de Entrega, Según Contrato: Del 01 al 30 de noviembre 2022

Fecha de Recepción del Material, Equipo y/o Servicio: Del 01 al 30 de noviembre 2022

Observaciones de la Recepción del Material, Equipo y/o Servicio:

### Recibe:

<u>Luis Eduardo Quirazco González</u>	<u>Subgerente de Control Santa Rosalía</u>	<u>20015</u>	
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>NEP</b>	<b>Firma</b>

Lugar: Santa Rosalía, Baja California Sur Fecha: 07 de diciembre 2022

Vmetugyh4W5RsDdi7HYKYrTqznoHgo7ob1kpDz+c8vvXaXSwH/SiSRI9gwwEroObegK14xRhgrXreCR2zc0OAv3YnLJRVFI/3aXefqeXs2  
WcmwUwi0B3C3a2ILQqZVgOIXkgv11jKou6vZGOPM2AuA==